

CONTRÔLE SUR MMT ZEISS Niveau 1

OBJECTIFS

- Être capable de mettre en œuvre une Machine à mesurer tridimensionnelle pour du contrôle en série.



PUBLIC

Opérateurs ou Techniciens



PRÉREQUIS

Connaître la cotation dimensionnelle.



STAGIAIRES PAR SESSION

2 à 4 personnes



TARIF

Nous contacter : 05.59.14.04.44
afpiadour.pau@metaladour.org



DURÉE

21h soit 3jours



ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques



FORMALISATION DES RESULTATS

Attestation de formation



ELIGIBLE CPF

Non éligible

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

-Projection en salle et réalisation de Travaux Dirigés sur MMT ZEISS



CONTRÔLE SUR MMT ZEISS Niveau 1



CONTENU DE LA FORMATION

Généralités :

- Présentation du logiciel
- Présentation des différents menus
- Qualification de la sphère

Mise en œuvre :

- Montage et qualification d'un palpeur
- Création d'un référentiel
- Appel d'un programme
- Contrôle dimensionnel d'une pièce
- Création d'un programme simple



POUR ALLER PLUS LOIN

